



| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Emplacement | BOISBRIAND |
| Type d'actif | Roulotte |
| Marque / Modèle / Année | HEARTLAND TRAIL RUNNER 27 RKS 2021 |
| NIV | 5SFEB3422ME465835 |
| Odomètre | |
| Nombre de clés | 0 |

| | |
|---|--|
| Déclaration | Aucune vérification n'a été effectuée sur les appareils Les frais d'acheteurs progressifs correspondent à un montant calculé en fonction du prix de vente ajoutée au contrat de vente. Nous vous invitons à consulter la page des frais d'acheteurs prévue à cet effet pour obtenir tous les détails applicables. |
| Condition | Pas de batterie/pas de fil de branchement/lazy boy brûlure/forte odeur d'urine de chat/ mur détaché/pas de matelas dans chambre des maîtres/pas de clé. |
| Restrictions pour être apte à rouler | - |
| Grosueur de l'attache | 2 5/16" |
| Grandeur (Pieds) | 33' 3 |
| Poids (lbs) | 6840 |
| Nombre d'extensions | 1 |
| Batteries | Aucune |
| Bonbonnes propane | 2 |
| Hivernisé | Oui, par l'ancien propriétaire |
| Options | Air climatisé, Auvent électrique, Radio, Four, Frigidaire, Micro-onde, Congélateur, Cuisinière, Douche extérieure, Jack électrique aux 4 coins, Jack électrique pôle avant |

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



| Section | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo |
|--------------------------|-------------------|--------------------------|---------|--|
| Mur central - côté droit | Modéré | Bosse(s), Égratignure(s) | |  |

Veillez noter que les lectures d'humidités, bien qu'elles ont été prises à partir d'un humidimètre au moment de l'inspection de l'unité récréative, peuvent différer à cause de plusieurs variables, dont la température.

Aussi, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entrepex pour des raisons de sécurité.