


Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Automobile
Marque / Modèle / Année	NISSAN Sentra SV 2016
NIV	3N1AB7AP1GL674080
Odomètre	151575 km
Nombre de clés	2

Condition	plusieurs égratignures tout le tour de la carrosserie, bossé porte ar-g, aile ar-g, porte av-d, porte ar-d, aile av-d, rouille sur le toit, brulure banc arrière,
État général	Fonctionnel
Moteur	4 cylindres
Carburant	Essence
Portes	4 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Traction (FWD)
Électrique	Miroirs, Vitres, Portes
Chauffant	Sièges
Technologie	Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit	Ouvrant
Intérieur	Tissu
Extérieur	Vitres teintées
Pneus	Hiver, Acier (rims)
Climatisation	Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.


Rapport de dommages




Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Mineur	Égratignure(s)		 
Capot (centre)	Mineur	Éclat de peinture		
Toît	Majeur	Rouille		 

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant gauche	Modéré	Égratignure(s)		
Porte avant gauche (section principale)	Mineur	Éclat de peinture		
Porte arrière gauche (section principale)	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile arrière gauche	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Valise	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		
Porte arrière droite (section principale)	Mineur	Bosse(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant droite (section principale)	Modéré	Bosse(s)		
Aile avant droite	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		
Pneu avant gauche	Modéré	Autre	pneu usé	