


Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Automobile
Marque / Modèle / Année	MERCEDES-BENZ GLK 350 4 MATIC 2010
NIV	WDCGG8HB9AF488078
Odomètre	195607 km
Nombre de clés	1

Condition	témoin abs allumé, éclat dans le pare brise, banc conducteur déchiré, bouton manquant dans la porte, quelques taches sur les tapis, plaques de rouille tout le tour de la carrosserie, quelques éclats de peinture et retouches, coffre bossé, mags tachés.
État général	Fonctionnel
Moteur	6 cylindres
Carburant	Essence
Portes	5 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Traction intégrale (AWD)
Électrique	Miroirs, Vitres, Sièges, Portes
Chauffant	Sièges
Technologie	Bluetooth, Capteur de recul, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)
Toît	Ouvrant
Intérieur	Cuir
Extérieur	Aileron, Vitres teintées
Pneus	Hiver, Mags
Climatisation	Air climatisé


ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-brise avant	Ok			

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (côté aile droite)	Mineur	Éclat de peinture, Retouche de peinture		 
Capot (centre)	Mineur	Éclat de peinture, Retouche de peinture		
Capot (côté aile gauche)	Mineur	Éclat de peinture, Retouche de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Aile avant gauche	Majeur	Rouille		
Porte avant gauche (section principale)	Modéré	Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière gauche (section principale)	Mineur	Rouille		
Aile arrière gauche	Majeur	Rouille		
Pare-chocs arrière	Modéré	Égratignure(s), Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Arrière	Modéré	Bosse(s)		 The first photograph shows a close-up of the rear of a white car, focusing on the trunk lid. A blue Mercedes-Benz logo is visible. A black license plate is mounted below the logo. A small, dark, rectangular object, possibly a camera or sensor, is mounted on the trunk lid. The second photograph is a similar view, showing the same area from a slightly different angle, highlighting the dent on the trunk lid.
Aile arrière droite	Majeur	Rouille		 The first photograph shows a close-up of the right rear fender of a white car. A black tire is visible. A small, dark, rectangular object, possibly a camera or sensor, is mounted on the fender. The second photograph is a similar view, showing the same area from a slightly different angle, highlighting the rust on the fender. The third photograph is a similar view, showing the same area from a slightly different angle, highlighting the rust on the fender.

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant droite	Majeur	Rouille		
Jante avant gauche	Modéré	Égratignure(s), Taches		
Jante avant droite	Modéré	Taches		
Jante arrière droite	Mineur	Taches		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Jante arrière gauche	Mineur	Égratignure(s), Taches		