


Folio	832063
Emplacement	GATINEAU
Type d'actif	Automobile
Marque / Modèle / Année	HYUNDAI VELOSTER TURBO 2013
NIV	KMHTC6AE7DU109597
Odomètre	101240 km
Nombre de clés	1

Condition	Plusieurs témoins allumés dans le tableau de bord, pneu avant droit perd de l'air, plus de freins(remorquage suggéré), bol à air modifié, problème de suspension(cognement)
État général	Fonctionnel
Moteur	4 cylindres
Carburant	Essence
Portes	4 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Traction (FWD)
Électrique	Miroirs, Vitres, Portes
Chauffant	Sièges
Technologie	Bluetooth, Caméra de recul, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)
Toît	Panoramique
Intérieur	Cuir
Extérieur	Aileron, Vitres teintées
Pneus	Hiver, Acier (rims)
Climatisation	Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Majeur	Besoin d'un remplacement		
Capot (centre)	Modéré	Éclat de peinture		
Aile avant droite	Majeur	Manquant	Tour aile	
Jupe droite	Modéré	Égratignure(s)		
Pare-chocs arrière	Mineur	Égratignure(s)		
Aile arrière gauche	Majeur	Manquant	Tour aile	
Aile avant gauche	Majeur	Manquant	Tour aile	
Pneu avant gauche	Majeur	Besoin d'un remplacement	4/32	
Pneu avant droit	Majeur	Besoin d'un remplacement	4/32	
Pneu arrière droit	Majeur	Besoin d'un remplacement	4/32	
Pneu arrière gauche	Majeur	Besoin d'un remplacement	4/32	