





Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année	CHEVROLET SILVERADO 1500 LTZ 2016
NIV	3GCUKSEC5GG248549
Odomètre	163579 km
Nombre de clés	1




Déclaration	véhicule à inspecter à la SAAQ (hors-province) Témoin allumé dans le tableau de bord
Condition	quelques égratignures, éclats de peinture et taches de rouille, manque moulure sur le toit, bosse pare choc avant, bosse ailr ar-g, les protèges-pluie en haut des fenêtres ont été retirés il reste la colle. Témoin batterie allumé. Bon état général.
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel, Nécessite un survoltage, Nécessite un survoltage en permanence
Restrictions pour être apte à rouler	Autre
Moteur	8 cylindres
Carburant	Essence
Portes	4 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	4x4
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
Chauffant	Sièges
Technologie	Bluetooth, Caméra de recul, Capteur de recul, Capteur avant de stationnement, Feux de brouillard (fog lights), Navigation (GPS), Radio haut de gamme, Régulateur de vitesse (cruise control), Démarreur à distance
Toit	Ouvrant
Intérieur	Cuir
Extérieur	Vitres teintées, Attache-remorque
Pneus	4 saisons, Mags
Climatisation	Air climatisé, Sièges



ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Pare-chocs avant	Mineur	Bosse(s), Rouille		
Aile gauche avant	Mineur	Éclat de peinture, Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Toît	Majeur	Bris		
Porte avant gauche	Mineur	Éclat de peinture, Taches		 

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Contour bas de porte gauche	Majeur	Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		
Porte arrière gauche	Mineur	Taches		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Boîte	Modéré	Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		
Aile gauche arrière	Modéré	Bosse(s), Rouille, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Mineur	Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		