


Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Automobile
Marque / Modèle / Année	GMC SIERRA SLE 1500 2018
NIV	1GTV2MEC4JZ305900
Odomètre	115705 km
Nombre de clés	1

Condition	moteur cogne, impossible de mettre au park, ignition partiellement défaite, suspension altérée/modifiée
État général	Fonctionnel, Nécessite un survoltage
Moteur	8 cylindres
Carburant	Essence
Portes	5 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	4x4
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
Chauffant	Sièges
Technologie	Bluetooth, Caméra de recul, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control), Démarreur à distance
Toît	-
Intérieur	Tissu
Extérieur	Vitres teintées, Attache-remorque
Pneus	Hiver, Mags
Climatisation	Air climatisé


ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Majeur	Éclat de peinture		
Aile avant droite	Majeur	Éclat de peinture		
Rétroviseur droite	Majeur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Grille avant	Majeur	Éclat de peinture		
Porte avant droite (section principale)	Majeur	Éclat de peinture, Taches		
Aile arrière droite	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Majeur	Égratignure(s)		
Aile arrière gauche	Majeur	Éclat de peinture		
Rétroviseur gauche	Majeur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Arrière	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		
Porte avant gauche (section principale)	Majeur	Éclat de peinture		