


Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Automobile
Marque / Modèle / Année	HYUNDAI ELANTRA GL 2018
NIV	KMHD84LF7JU519375
Odomètre	
Nombre de clés	1

Condition	la voiture est accidentée. coussin gonflable déployé, pare choc avant démolí , 3 crevaison, pas de courant même avec booster pack, véhicule ne démarre pas.
Moteur lors du démarrage	-
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	-
Carburant	-
Portes	-
Transmission	-
Entraînement	-
Électrique	-
Chauffant	-
Technologie	-
Toit	-
Intérieur	-
Extérieur	-
Pneus	-
Climatisation	-

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
---------	-------------------	------------------	---------	-------