

| | |
|--------------------------------|---|
| Emplacement | BOISBRIAND |
| Type d'actif | Bateau |
| Marque / Modèle / Année | RINKER MTX 220 2013 |
| NIV | us-rnk94443f213 |
| Odomètre | |
| Nombre de clés | 1 |
| Accessoires | Moteur Mercury 5,7 VIN #1A653297 vin remorque: 1L8CGLRG4DA008840 |

| | |
|--------------------|---|
| Déclaration | Hivernisation inconnu État de fonctionnement inconnu L'intérieur du bateau était plein d'eau Aucune vérification du système électrique et de freinage sur la remorque Les roues et pneus de la remorque sont neufs. |
| Condition | Hivernisation inconnu, État de fonctionnement inconnu, L'intérieur du bateau était plein d'eau, béquille avant manquante de la remorque, intérieur moisi. |

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



**VISUEL
NON DISPONIBLE**

| Section | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo |
|---------|-------------------|------------------|---------|-------|
|---------|-------------------|------------------|---------|-------|