


Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Caravane à sellette
Marque / Modèle / Année	FOREST RIVER SANDPIPER 365SAQ 2012
NIV	4X4FSAN22CJ026306
Odomètre	
Nombre de clés	5

Déclaration	Aucune vérification n'a été effectuée sur les appareils Infiltration d'eau et présence d'humidité (voir photos & rapport de dommages) Hivernisation inconnue.
Condition	Porte armoire intérieur brisée et manquante / présence d'humidité/certaines boiseries endommagées à l'intérieur/hivernisation inconnue.
Restrictions pour être apte à rouler	-
Grandeur (Pieds)	-
Poids (lbs)	-
Nombre d'extensions	4 ou plus
Batteries	-
Bonbonnes propane	-
Hivernisé	Inconnu
Options	-

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Taux d'humidité	Majeur	Mesure d'humidité des murs	fenêtre extensions cuisine	

Veuillez noter que les lectures d'humidités, bien qu'elles ont été prises à partir d'un humidimètre au moment de l'inspection de l'unité récréative, peuvent différer à cause de plusieurs variables, dont la température.

Pour des raisons de sécurité, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entrepex.

Aucune vérification au niveau des appareils, du système électrique et de freinage n'ont été effectuées.