


Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Roulotte
Marque / Modèle / Année	FOREST RIVER SURVEYOR 251 2011
NIV	4X4TVA26BL017353
Odomètre	
Nombre de clés	0

Condition	matelas chambre des maitres a remplacer, les stores sont a changer car brisés, plancher et mur infiltration d'eau, manque panneau plastique a l'intérieur ventilation auvent brisé et à remplacer, jack extérieur à remplacer et sortie d'air de la hotte brisée.
Condition	infiltration majeur au complet
Déclaration	-
Restrictions pour être apte à rouler	-
Grandeur (Pieds)	-
Poids (lbs)	-
Nombre d'extensions	0
Batteries	Aucune
Bonbonnes propane	2
Hivernisé	Inconnu
Options	Air climatisé, Auvent électrique, Radio, Four, Frigidaire, Micro-onde, Congélateur, Cuisinière, Douche extérieure, Fil de branchement

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Auvent	Majeur	Besoin d'un remplacement		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Mur avant	Majeur	Mesure d'humidité des murs	humidité	
Mur arrière	Majeur	Mesure d'humidité des murs	infiltration eau	
Mur arrière - côté droit	Majeur	Mesure d'humidité des murs	infiltration eau	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Mur arrière - côté gauche	Majeur	Mesure d'humidité des murs	infiltration eau	
Mur avant - côté droit	Majeur	Infiltration d'eau, Mesure d'humidité des murs		
Mur avant - côté gauche	Majeur	Infiltration d'eau, Mesure d'humidité des murs		
Stabilisateurs arrières	Majeur	Besoin d'un remplacement		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Stabilisateurs avants	Majeur	Besoin d'un remplacement		
Mur central - côté droit	Majeur	Infiltration d'eau, Mesure d'humidité des murs		
Mur central - côté gauche	Majeur	Infiltration d'eau, Mesure d'humidité des murs		

Veuillez noter que les lectures d'humidités, bien qu'elles ont été prises à partir d'un humidimètre au moment de l'inspection de l'unité récréative, peuvent différer à cause de plusieurs variables, dont la température.

Aussi, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entreplex pour des raisons de sécurité.