








<b>Emplacement</b>	LÉVIS
<b>Type d'actif</b>	Automobile
<b>Marque / Modèle / Année</b>	HONDA CR-V HYBRID TOURING 2024
<b>NIV</b>	2HKRS6H96RH202364
<b>Odomètre</b>	18433 km
<b>Nombre de clés</b>	1

<b>Déclaration</b>	Plusieurs témoins allumés dans le tableau de bord enregistrement avec la mention "véhicule à inspecter"
<b>Condition</b>	Plusieurs témoins allumés dans le tableau de bord, survoltage en permanence, Très bien général
<b>Moteur lors du démarrage</b>	Nécessite un survoltage en permanence
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	État du moteur lors du démarrage
<b>Moteur</b>	4 cylindres
<b>Carburant</b>	Hybride
<b>Portes</b>	4 portes
<b>Transmission</b>	Automatique
<b>Entraînement</b>	Traction intégrale (AWD)
<b>Électrique</b>	Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
<b>Chauffant</b>	Sièges, Volant
<b>Technologie</b>	Bluetooth, Caméra de recul, Capteur de recul, Capteur avant de stationnement, Navigation (GPS), Régulateur de vitesse (cruise control)
<b>Toit</b>	Ouvrant
<b>Intérieur</b>	Cuir
<b>Extérieur</b>	Aileron, Vitres teintées
<b>Pneus</b>	Été, Mags
<b>Climatisation</b>	Air climatisé

**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

**Rapport de dommages**

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Arrière	Mineur	Égratignure(s)		
Aile arrière droite	Modéré	Égratignure(s)		 
Porte arrière droite (section principale)	Majeur	Égratignure(s)		
Jupe droite	Modéré	Égratignure(s)		
Porte avant droite (section principale)	Modéré	Bosse(s), Éclat de peinture		
Capot (centre)	Mineur	Égratignure(s)		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.  
Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.  
Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.