



<b>Emplacement</b>	LÉVIS
<b>Type d'actif</b>	Roulotte
<b>Marque / Modèle / Année</b>	FOREST RIVER AVENGER 32QBI 2018
<b>NIV</b>	5ZT2AVXBXJB917137
<b>Odomètre</b>	
<b>Nombre de clés</b>	

<b>Condition</b>	pas de clé. quelques taches, fil de freins sectionné, très bon état
<b>État général</b>	Inconnu
<b>Grandeur (Pieds)</b>	37 pieds
<b>Poids (lbs)</b>	9029 lbs
<b>Nombre d'extensions</b>	3
<b>Batteries</b>	Aucune
<b>Bonbonnes propane</b>	Aucune
<b>Hivernisé</b>	Oui, par l'ancien propriétaire
<b>Options</b>	Air climatisé, Auvent électrique, Télévision, Radio, Four, Frigidaire, Micro-onde, Congélateur, Cuisinière, Douche extérieure, Roue de secours, Fil de branchement

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

**Rapport de dommages**



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Mur central - côté gauche	Mineur	Autre, Étiquette endommagée	collant	
Mur central - côté droit	Mineur	Taches		
Attelage	Modéré	Bris		

Veuillez noter que les lectures d'humidités, bien qu'elles ont été prises à partir d'un humidimètre au moment de l'inspection de l'unité récréative, peuvent différer à cause de plusieurs variables, dont la température.

Aussi, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entrepex pour des raisons de sécurité.