


Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Automobile
Marque / Modèle / Année	HONDA CR-V LX 2015
NIV	2HKRM4H32FH101800
Odomètre	315673 km
Nombre de clés	1

Condition	Intérieur très sale / forte odeur de cigarette/ égratignure sur le véhicule/ présence de rouille
État général	Fonctionnel
Moteur	4 cylindres
Carburant	Essence
Portes	5 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Traction (FWD)
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant	Sièges
Technologie	Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit	-
Intérieur	Tissu
Extérieur	Vitres teintées
Pneus	Hiver
Climatisation	Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Majeur	Éclat de peinture, Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Majeur	Égratignure(s)		
Valise		Égratignure(s), Rouille		
Pare-chocs avant		Égratignure(s)		
Porte avant gauche (section principale)	Majeur	Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Jupe gauche		Rouille		
Porte arrière gauche (section principale)	Majeur	Rouille		
Porte avant droite (section principale)		Rouille		
Pneu avant droit	Majeur	Besoin d'un remplacement		