


Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Automobile
Marque / Modèle / Année	FORD ESCAPE SE 2015
NIV	1FMCU9G90FUC30015
Odomètre	214453 km
Nombre de clés	1

Déclaration	Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété
Condition	Hood rouiller majeur, Bumper avant egratigner et le chrome briser, toit éclat peinture majeur, porte conducteur egratigner et rouiller, porte arrière gauche tordu, aile arrière gauche bosser, valise bosser modérer et rouiller, bumper arrière bosser et egratigné, porte arrière droite bosser majeur, aile avant droite egratigner modérer, boostage en permanence, volant power bras, témoin lumineux allumé moteur et batterie.
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel, Nécessite un survoltage en permanence
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	4 cylindres
Carburant	Essence
Portes	4 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Traction intégrale (AWD)
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
Chauffant	Sièges, Miroirs
Technologie	Bluetooth, Caméra de recul, Capteur de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit	Ouvrant, Panoramique
Intérieur	Cuir
Extérieur	Aileron, Vitres teintées, Attache-remorque
Pneus	Hiver, Acier (rims)
Climatisation	Air climatisé


ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Majeur	Rouille		
Pare-chocs avant	Modéré	Bris, Égratignure(s)	LE CHROME BOUT MANQUANT	
Aile avant gauche	Modéré	Bosse(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Toit	Majeur	Éclat de peinture		
Porte avant gauche (section principale)	Majeur	Rouille, Égratignure(s)		
Porte arrière gauche (section principale)	Majeur	Bosse(s)		
Aile arrière gauche	Majeur	Bosse(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Arrière	Majeur	Bosse(s), Rouille		
Pare-chocs arrière	Modéré			
Porte arrière droite (section principale)	Majeur	Bosse(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant droite	Modéré	Égratignure(s)		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.