


Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Automobile
Marque / Modèle / Année	HYUNDAI SANTA FE SPORT LUXURY 2017
NIV	5XYZUDLB0HG475153
Odomètre	192369 km
Nombre de clés	2

Condition	Pare brise avant fissuré, Coffre à gant brisé, Essuie glace arrière ne fonctionne pas.
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	4 cylindres
Carburant	Essence
Portes	4 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Traction intégrale (AWD)
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
Chauffant	Sièges, Volant
Technologie	Bluetooth, Caméra de recul, Capteur de recul, DVD, Feux de brouillard (fog lights), Navigation (GPS), Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit	Panoramique
Intérieur	Cuir
Extérieur	Aileron, Vitres teintées
Pneus	Hiver, Acier (rims)
Climatisation	Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages




Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Majeur	Éclat de peinture, Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (côté aile gauche)	Majeur	Éclat de peinture, Rouille		
Capot (côté aile droite)	Modéré	Éclat de peinture		
Pare-chocs avant	Majeur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-brise avant	Majeur	Besoin d'un remplacement		
Rétroviseur gauche	Modéré	Éclat de peinture		
Haut des portes - côté gauche	Modéré	Éclat de peinture		
Porte avant gauche (section principale)	Modéré		poussières de freins	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Arrière	Modéré	Éclat de peinture		
Pare-chocs arrière	Modéré	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Haut de portes - côté droit	Mineur	Éclat de peinture		
Porte arrière droite (section principale)	Mineur		frotter	
Porte avant droite (section principale)	Modéré	Égratignure(s)		
Rétroviseur droit	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Fenêtre arrière	Majeur	Besoin d'un remplacement	essuie glace arrière ne fonctionne pas	

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.