


Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Remorque utilitaire
Marque / Modèle / Année	GATOR ELITE 7X14 TA 10K 2022
NIV	2RGEBE1426NS002194
Odomètre	
Nombre de clés	0

Déclaration	Aucune vérification du système électrique et de freinage
Condition	Quelques égratignures et bosses. fil de frein d'urgence manquant. Patte a remplacer
Restrictions pour être apte à rouler	-
Remorque: type	Fermée
État du dompeur	Fonctionnel
Type d'attache	Boule
Grosseur de l'attache	2 5/16"
Rampes de chargement	Non
Présence de l'avis de conformité (SAAQ)	Non
Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ)	-
Largeur hors-tout (pouces)	104
Longueur hors-tout (pouces)	222
Hauteur intérieure (pouces)	80
Largeur intérieure (pouces)	80
Longueur intérieure (pouces)	168
Poids à vide de la remorque (lbs)	-
Nombre d'essieux (quantité)	2
Capacité de charge par essieu (lbs)	5200
Capacité de charge totale (lbs)	10400
Grandeur des pneus (exemple : 215/50R16)	St225/75R15
Nombre d'écrous (quantité)	6

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Panneau avant gauche	Modéré	Éclat de peinture		
Panneau avant droite	Modéré	Éclat de peinture		
Panneau milieu droite	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Panneau arrière droite	Majeur	Bosse(s)		
Porte arrière droite	Modéré	Éclat de peinture		
Porte arrière gauche	Modéré	Éclat de peinture		
Panneau arrière gauche	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Panneau devant gauche	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		

Veuillez noter que les mesures, bien qu'elles ont été prises par notre évaluateur, sont sujets uniquement à titre de référence.

S'il y a lieu, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entrepex pour des raisons de sécurité.