





<b>Emplacement</b>	BOISBRIAND
<b>Type d'actif</b>	Pickup ou VUS gros format
<b>Marque / Modèle / Année</b>	FORD TRANSIT 250 2018
<b>NIV</b>	1FTYR2CM5JKA82378
<b>Odomètre</b>	46945 km
<b>Nombre de clés</b>	1

<b>Condition</b>	Problème de transmission(programmation sous toute réserve) / Plusieurs témoins allumés dans le tableau de bord/ bonne condition générale sinon.
<b>Moteur lors du démarrage</b>	Fonctionnel
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	-
<b>Moteur</b>	6 cylindres
<b>Carburant</b>	Essence
<b>Portes</b>	5 portes
<b>Transmission</b>	Automatique
<b>Entraînement</b>	Propulsion (RWD)
<b>Électrique</b>	Miroirs, Portes, Vitres
<b>Chauffant</b>	-
<b>Technologie</b>	Caméra de recul
<b>Toit</b>	-
<b>Intérieur</b>	Tissu
<b>Extérieur</b>	-
<b>Pneus</b>	Hiver, Acier (rims)
<b>Climatisation</b>	Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

**Rapport de dommages**



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Modéré	Égratignure(s)		
Hayon	Mineur	Bosse(s), Rouille	les 4 charnières un peu de rouilles petite boss	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Contour haut de porte droit	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		