

Fiche descriptive sommaire et rapport de dommages

Emplacement BOISBRIAND

Type d'actif Automobile

Marque / Modèle / Année FORD TRANSIT HIGH ROOF VAN 350 2015

NIV 1FTSW3XV0FKB14748

Odomètre Nombre de clés

Condition Intérieur démonté/ le véhicule ne démarre pas/ aucun courant / incapable

de voir odomètre/ bon pour pièces.

Moteur lors du démarrage Non-fonctionnel

Restrictions pour être apte à rouler -

Moteur 6 cylindres

Carburant Diesel

Portes 4 portes

Transmission Automatique

Entraînement Propulsion (RWD)

Électrique Miroirs, Portes, Vitres

Chauffant -

Technologie Régulateur de vitesse (cruise control)

Toît

Intérieur Tissu

Extérieur Lettrage


Pneus Hiver, Acier (rims)

Climatisation Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.



Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Rétroviseur droite	Majeur	Besoin d'un remplacement		



Fiche descriptive sommaire et rapport de dommages

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile arrière droite	Majeur	Bosse(s)		
Jupe droite	Majeur	Égratignure(s)		
Pare-chocs arrière	Majeur	Besoin d'un remplacement		



Fiche descriptive sommaire et rapport de dommages

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Arrière	Majeur	Besoin d'un remplacement		TRANSIT 380 FEO 180
Porte arrière droite (section principale)	Majeur	Bosse(s), Éclat de peinture		
Aile arrière gauche	Majeur			