


Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Remorque utilitaire
Marque / Modèle / Année K-TRAIL DKO20-10 2020
NIV 2RYKBPG29LM025179
Odomètre
Nombre de clés

Condition présence de rouille. collants décollés un peu partout, les mécanismes pour les strap sont rouillés, aucunes rampes.
Restrictions pour être apte à rouler -
Remorque: type Plateforme
État du dompeur -
Type d'attache Boule
Grosseur de l'attache 2 5/16"
Rampes de chargement Non
Présence de l'avis de conformité (SAAQ) Non
Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ) -
Largeur hors-tout (pouces) 102
Longueur hors-tout (pouces) 298
Hauteur intérieure (pouces) 0
Largeur intérieure (pouces) 96
Longueur intérieure (pouces) 237
Poids à vide de la remorque (lbs) -
Nombre d'essieux (quantité) 2
Capacité de charge par essieux (lbs) 5200
Capacité de charge totale (lbs) 10400
Grandeur des pneus (exemple : 215/50R16) ST225/75/R15
Nombre d'écrous (quantité) 6

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Attelage	Majeur	Rouille		
Béquille	Majeur	Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Châssis	Majeur	Rouille	fixation attaches strap rouillers les collants tout autour sont un peu décoller mais ok	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Roue avant droite	Majeur	Rouille	les bolts des rimes rouilles	

Veillez noter que les mesures, bien qu'elles ont été prises par notre évaluateur, sont sujets uniquement à titre de référence.

S'il y a lieu, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'EntrepeX pour des raisons de sécurité.