

Fiche descriptive sommaire et rapport de dommages

Emplacement BOISBRIAND

Type d'actif Remorque utilitaire

Marque / Modèle / Année RC TRAILERS RWT 7X16TA3 2022

56VBE1626NM667225 NIV

Odomètre

Nombre de clés

Condition le frame, chaîne et le cochon sont rouillés, le panneau avant aluminium est à remplacer car il est bossé et tordu. Les 2 ailes sont tordues, porte arrière, les visses sont rouillées et le mécanisme de la porte rouillé, murs extérieurs sont égratignés à quelques endroits et bossés.

Restrictions pour être apte à rouler

Remorque: type Fermée

État du dompeur -

Type d'attache Boule

Grosseur de l'attache 25/16"

Rampes de chargement Non

Présence de l'avis de conformité (SAAQ) Non

Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ) -

Largeur hors-tout (pouces) 104

Longueur hors-tout (pouces) 240

Hauteur intérieure (pouces) 84

Largeur intérieure (pouces) 80

Longueur intérieure (pouces) 212

Poids à vide de la remorque (lbs) -

Nombre d'essieux (quantité) 2

Capacité de charge par essieux (lbs) 5200

Capacité de charge totale (lbs) 10400


Grandeur des pneus (exemple: 215/50R16) ST225/75/R15

Nombre d'écrous (quantité) 6

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.



Rapport de dommages





Fiche descriptive sommaire et rapport de dommages

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Panneau arrière droite	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		
Panneau milieu droite	Majeur	Égratignure(s)		
Porte latérale	Majeur	Rouille	bolts rouiller	
Contour de l'aile droite	Modéré	Bosse(s)	un peu tordu	



Fiche descriptive sommaire et rapport de dommages

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Contour de l'aile gauche	Modéré	Bosse(s)	tordu	
Attelage	Majeur	Rouille		
Panneau avant droite	Majeur	Besoin d'un remplacement	panneau aluminium du bas	
Panneau avant gauche	Majeur	Besoin d'un remplacement	panneau du bas aluminium	



Fiche descriptive sommaire et rapport de dommages

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Panneau arrière gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Panneau milieu gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Porte arrière gauche	Majeur	Égratignure(s), Rouille	bolts rouiller et mécanisme de fermeture de la porte rouiller	

Veuillez noter que les mesures, bien qu'elles ont été prises par notre évaluateur, sont sujets uniquement à titre de référence.

S'il y a lieu, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entrepex pour des raisons de sécurité.