



Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Automobile
Marque / Modèle / Année	HONDA CIVIC LX 2015
NIV	2HGFB2E47FH017864
Odomètre	203604 km
Nombre de clés	2

Déclaration	Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété
Condition	Quelques égratignures et bosse sur la carrosserie/ égratignure et bosse majeur côté gauche, Hood éclat peinture majeurs, Bumper avant égratignures et briser majeur, aile avant gauche bosser et égratigné majeurs, rétroviseur gauche egratigner majeur, haut fenêtre gauche bosser mineur, porte conducteur egratignures majeurs, porte arrière gauche frotter majeurs, aile arrière gauche frotter majeurs, bumper arrière egratigner majeurs, porte arrière droite egratigner et rouiller majeurs, porte passager egratignures majeurs, aile avant droite egratigner majeurs, jupe droite bosser et rouiller majeurs, toutes les sièges tachés et brûlures cigarettes banc passager, le bras pour changer de rapport bout manquant, boostage chaque démarrage,
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel, Nécessite un survoltage
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	4 cylindres
Carburant	Essence
Portes	4 portes
Transmission	Manuelle
Entraînement	Traction (FWD)
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant	Sièges
Technologie	Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit	-
Intérieur	Tissu
Extérieur	Vitres teintées
Pneus	Hiver, Acier (rims)
Climatisation	Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Majeur	Éclat de peinture		
Pare-chocs avant	Majeur	Bris, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant gauche	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Haut des portes - côté gauche	Mineur	Bosse(s)		
Rétroviseur gauche	Majeur	Égratignure(s)		
Porte avant gauche (section principale)	Majeur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière gauche (section principale)	Majeur	Égratignure(s)		
Aile arrière gauche	Majeur	Égratignure(s)		
Arrière	Modéré	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Majeur	Égratignure(s)		
Aile arrière droite	Majeur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière droite (section principale)	Majeur	Rouille, Égratignure(s)		
Porte avant droite (section principale)	Majeur	Égratignure(s)		
Rétroviseur droit	Majeur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Toit	Majeur	Éclat de peinture		
Jupe droite	Majeur	Bosse(s), Rouille		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.