


<b>Emplacement</b>	LÉVIS
<b>Type d'actif</b>	Remorque utilitaire
<b>Marque / Modèle / Année</b>	ALCOM LLC STEALTH C7X12 2023
<b>NIV</b>	5WFBE1225PW133805
<b>Odomètre</b>	
<b>Nombre de clés</b>	

<b>Déclaration</b>	collant avec le numéro de série est manquant. Aucune vérification du système électrique et de freinage
<b>Condition</b>	collant avec le numéro de série est manquant. Quelques bosses et égratignures. Ailes bossées. plancher intérieur tâché.
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	-
<b>Remorque: type</b>	Fermée
<b>État du dompeur</b>	-
<b>Type d'attache</b>	Boule
<b>Grosseur de l'attache</b>	2 5/16"
<b>Rampes de chargement</b>	Oui
<b>Présence de l'avis de conformité (SAAQ)</b>	Non
<b>Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ)</b>	-
<b>Largeur hors-tout (pouces)</b>	103
<b>Longueur hors-tout (pouces)</b>	192
<b>Hauteur intérieure (pouces)</b>	84
<b>Largeur intérieure (pouces)</b>	81
<b>Longueur intérieure (pouces)</b>	164 vneck inclus
<b>Poids à vide de la remorque (lbs)</b>	-
<b>Nombre d'essieux (quantité)</b>	2
<b>Capacité de charge par essieu (lbs)</b>	-
<b>Capacité de charge totale (lbs)</b>	-
<b>Grandeur des pneus (exemple : 215/50R16)</b>	215/75r15
<b>Nombre d'écrous (quantité)</b>	5

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

**Rapport de dommages**



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Panneau devant gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Panneau milieu gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Panneau arrière gauche	Mineur	Bosse(s), Égratignure(s)		 
Panneau arrière droite	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Panneau milieu droite	Mineur	Égratignure(s)		
Panneau avant droite	Mineur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Porte arrière droite	Mineur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Porte arrière gauche	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Panneau avant gauche	Mineur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Contour de l'aile droite	Mineur	Bosse(s)		
Contour de l'aile gauche	Modéré	Bris, Bosse(s)		

Veuillez noter que les mesures, bien qu'elles ont été prises par notre évaluateur, sont sujets uniquement à titre de référence.

S'il y a lieu, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entrepex pour des raisons de sécurité.