



Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Automobile
Marque / Modèle / Année	HYUNDAI ACCENT SE 2015
NIV	KMHCT5AE9FU231620
Odomètre	155669 km
Nombre de clés	2


Condition	Boost chaque démarrage, hood éclats peintures modéré, Bumper avant un peu décroché du côté passager, aile arrière gauche rouille et petite bosse, porte valise rouillée
Moteur lors du démarrage	Nécessite un survoltage
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	4 cylindres
Carburant	Essence
Portes	5 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Traction (FWD)
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant	Sièges
Technologie	Bluetooth, DVD, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit	Ouvrant
Intérieur	Tissu
Extérieur	Aileron
Pneus	Hiver, Mags
Climatisation	Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Modéré	Éclat de peinture		
Pare-chocs avant	Mineur	Autre, Éclat de peinture	bumper décrocher cote droite un peu	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Toit	Mineur	Éclat de peinture		
Montant central - côté gauche	Majeur	Rouille		
Aile arrière gauche	Majeur	Bosse(s), Rouille		
Arrière	Majeur	Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		
Rétroviseur droite	Majeur	Égratignure(s)		
Porte avant droite (section principale)	Majeur	Égratignure(s)		