


<b>Emplacement</b>	LÉVIS
<b>Type d'actif</b>	Tracteur de van
<b>Marque / Modèle / Année</b>	VOLVO TRUCK VNL 780 2017
<b>NIV</b>	4V4NC9EH1HN984617
<b>Odomètre</b>	1548112 km
<b>Nombre de clés</b>	2

<b>Déclaration</b>	Témoin de lumière allumé pour le moteur
<b>Condition</b>	pare brise craqué, quelques égratignures et éclats de peinture, quelques taches de rouille, Témoin de lumière allumé pour le moteur
<b>Moteur lors du démarrage</b>	Fonctionnel
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	-
<b>Moteur</b>	D13J455
<b>Transmission</b>	Automatique
<b>Nombre de rapports</b>	-
<b>Options</b>	Couchette
<b>Présence de l'avis de conformité (SAAQ)</b>	Oui
<b>Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ)</b>	08 2025

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

**Rapport de dommages**



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-brise côté conducteur	Majeur	Cassure		
Aile avant droit	Modéré	Éclat de peinture, Retouche de peinture		
Aile avant gauche	Modéré	Éclat de peinture, Retouche de peinture		
Portière	Mineur	Éclat de peinture, Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Carrosserie côté gauche	Mineur	Éclat de peinture		
Carrosserie arrière haut	Modéré	Éclat de peinture, Retouche de peinture		
Carrosserie arrière bas	Majeur	Rouille, Égratignure(s)		