


Folio V36005
Emplacement LÉVIS
Type d'actif Remorque utilitaire
Marque / Modèle / Année SEED CARGO SC7X14TA2 2022
NIV 7PKBE1426N1001734
Odomètre
Nombre de clés


Déclaration Aucune vérification du système électrique et de freinage
Condition plusieurs bosses, égratignures et éclats de peinture, rouille sur le châssis, pneu arrière droit très usé.
Restrictions pour être apte à rouler -
Remorque: type Fermée
État du dompeur Inconnu
Type d'attache Boule
Grosueur de l'attache 2 5/16"
Rampes de chargement Oui
Présence de l'avis de conformité (SAAQ) Non
Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ) -
Largeur hors-tout (pouces) 94
Longueur hors-tout (pouces) 222
Hauteur intérieure (pouces) 74
Largeur intérieure (pouces) 78
Longueur intérieure (pouces) 192
Poids à vide de la remorque (lbs) 1800
Nombre d'essieux (quantité) 2
Capacité de charge par essieux (lbs) 2990
Capacité de charge totale (lbs) 4880
Grandeur des pneus (exemple : 215/50R16) St205 75r15
Nombre d'écrous (quantité) 5


ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Protège-roches	Modéré	Bris, Bosse(s)		
Panneau avant droite	Mineur	Bosse(s), Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Panneau avant gauche	Majeur	Bris, Bosse(s), Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Panneau devant gauche	Mineur	Bosse(s), Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Châssis	Majeur	Rouille		     
Contour de l'aile gauche	Modéré	Bosse(s)		 
Panneau milieu gauche	Modéré	Égratignure(s)		 

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Panneau arrière gauche	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		 
Porte arrière droite	Majeur	Bris, Bosse(s), Éclat de peinture, Égratignure(s)		  
Porte arrière gauche	Mineur	Bosse(s), Égratignure(s)		 
Contour de l'aile droite	Modéré	Bosse(s)		 

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Panneau arrière droite	Mineur	Égratignure(s)		
Panneau milieu droite	Mineur	Égratignure(s)		
Panneau avant droite	Modéré	Bris, Bosse(s)		
Pneu arrière droite	Majeur	Besoin d'un remplacement		

Veuillez noter que les mesures, bien qu'elles ont été prises par notre évaluateur, sont sujets uniquement à titre de référence.

S'il y a lieu, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entrepex pour des raisons de sécurité.