



Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Tracteur de van
Marque / Modèle / Année	KENWORTH T800 1994
NIV	2xKDDBOX3RM932258
Odomètre	144778 km
Nombre de clés	2



Déclaration	Le moteur tourne mais ne démarre pas L'acceptation de l'offre la plus élevée est assujettie à un délai de traitement. Un délai additionnel sera nécessaire pour la radiation du lien bancaire au RDPRM. Un délai additionnel sera nécessaire pour les enregistrements. Ce délai est inconnu et peut s'étendre sur plusieurs semaines selon les délais de traitement.
Condition	Le moteur tourne mais ne démarre pas, intérieur endommagé, carrosserie égratigné/éclat peinture/rouiller et bosser, intérieur usé/déchirer et tacher, pneus endommagés
Moteur lors du démarrage	Non-fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	État du moteur lors du démarrage, Pneus usés ou crevaisons
Moteur	-
Transmission	Manuelle
Nombre de rapports	-
Options	Couchette, Pare-choc avant, Échappement double
Présence de l'avis de conformité (SAAQ)	Oui
Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ)	2024/11



ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.




Rapport de dommages







Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Calandre	Modéré	Usure excessive, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant gauche	Majeur	Bris, Usure excessive, Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Capot	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant droit	Majeur	Usure excessive, Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Portière	Majeur	Usure excessive, Rouille, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Carrosserie côté gauche	Majeur	Usure excessive, Égratignure(s)		
Carrosserie arrière bas	Majeur	Bosse(s), Usure excessive, Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Aile avant des roues arrières	Majeur	Bris, Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Châssis section du milieu	Majeur	Usure excessive, Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		
Pare-chocs arrière section de gauche	Majeur	Rouille, Égratignure(s)		  

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Châssis section arrière	Majeur	Usure excessive, Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		
Aile avant des roues arrières	Majeur	Éclat de peinture, Rouille		
Carrosserie	Majeur	Usure excessive, Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Portière	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Marches avant	Majeur	Usure excessive, Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		
Marches avant	Majeur	Usure excessive, Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		