


Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année	MITSUBISHI OUTLANDER ES 2018
NIV	JA4AZ2A36JZ615139
Odomètre	143394 km
Nombre de clés	1

Condition	Boost chaque démarrage, quelques égratignures et éclats peintures carrosserie
Moteur lors du démarrage	Nécessite un survoltage
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	4 cylindres
Carburant	Essence
Portes	4 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Traction intégrale (AWD)
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant	Sièges
Technologie	Bluetooth, Caméra de recul, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit	-
Intérieur	Tissu
Extérieur	Aileron, Vitres teintées
Pneus	Été, Mags
Climatisation	Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Mineur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Mineur	Éclat de peinture		
Aile gauche avant	Mineur	Égratignure(s)		
Contour haut de porte gauche				
Toit	Modéré	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant gauche	Modéré	Éclat de peinture		
Porte arrière gauche	Modéré	Égratignure(s)		
Aile gauche arrière	Mineur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Hayon	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Contour haut de porte droit	Mineur	Éclat de peinture		
Porte arrière droite	Mineur	Égratignure(s)		
Porte avant droite	Modéré	Égratignure(s)		
Rétroviseur droit	Modéré	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Rétroviseur gauche	Modéré	Égratignure(s)		