




Emplacement LÉVIS
Type d'actif Automobile
Marque / Modèle / Année NISSAN ROGUE SV 2020
NIV 5N1AT2MVXLC703570
Odomètre 80143 km
Nombre de clés 1



Déclaration Plusieurs témoins allumés dans le tableau de bord
La transmission n'embraye pas bien
Condition La transmission n'embraye pas bien, pare brise à remplacer, accidenté du devant, plusieurs témoins allumés dans le tableau de bord, plusieurs bosses, égratignures et éclats de peinture. Manque les 2 fausses ailes du coté droit, plusieurs pièces dans l'arrière de la voiture. État très moyen.
Moteur lors du démarrage Fonctionnel, Nécessite un survoltage
Restrictions pour être apte à rouler Véhicule accidenté, Autre
Moteur 4 cylindres
Carburant Essence
Portes 5 portes
Transmission Automatique
Entraînement Traction intégrale (AWD)
Électrique Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
Chauffant Sièges, Miroirs
Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)
Toît -
Intérieur Tissu
Extérieur Aileron, Vitres teintées, Attache-remorque
Pneus Hiver, Acier (rims)
Climatisation Air climatisé



ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Majeur	Manquant, Besoin d'un remplacement		
Aile avant gauche	Majeur	Manquant, Besoin d'un remplacement		
Pare-brise avant	Majeur	Cassure, Besoin d'un remplacement		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant gauche (section principale)	Modéré	Égratignure(s)		
Pare-chocs arrière	Majeur	Cassure, Besoin d'un remplacement		  

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile arrière droite	Majeur	Manquant, Égratignure(s)		
Porte arrière droite (section principale)	Modéré	Égratignure(s)		
Porte avant droite (section principale)	Modéré	Égratignure(s)		
Rétroviseur gauche	Modéré	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant droite	Majeur	Manquant, Égratignure(s)		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.