


<b>Emplacement</b>	BOISBRIAND
<b>Type d'actif</b>	Automobile
<b>Marque / Modèle / Année</b>	CHEVROLET CRUZE LT 2018
<b>NIV</b>	1G1BE5SMXJ7121093
<b>Odomètre</b>	124450 km
<b>Nombre de clés</b>	1

<b>Condition</b>	Hood éclat peinture majeur et égratigné, Bumper avant Eclat peinture mineurs, pare-brise avant point impact, porte conducteur egratignures mineures, rétroviseur gauche Eclat peinture mineurs, porte arrière gauche Eclat peinture et égratignures modérer, jupe gauche Eclat peinture modérer, valise egratignures modérer, bumper arrière egratignures modérer, aile arrière droit egratignures modérer, rétroviseur droit égratignures modérer, porte arrière droit bosser modérer et peinture usé majeur, porte passager bosser modérer et peintures usé majeur, jupe droite rouiller majeur, aile avant droite Eclat peinture modérer, mag avant droite poussières de frein.
<b>Moteur lors du démarrage</b>	Fonctionnel
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	-
<b>Moteur</b>	4 cylindres
<b>Carburant</b>	Essence
<b>Portes</b>	4 portes
<b>Transmission</b>	Automatique
<b>Entraînement</b>	Traction (FWD)
<b>Électrique</b>	Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
<b>Chauffant</b>	Sièges
<b>Technologie</b>	Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)
<b>Toit</b>	-
<b>Intérieur</b>	Tissu
<b>Extérieur</b>	-
<b>Pneus</b>	Été, Mags
<b>Climatisation</b>	Air climatisé

**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

**Rapport de dommages**



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		  
Pare-chocs avant	Mineur	Éclat de peinture		 

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-brise avant	Majeur	Besoin d'un remplacement	point impact	
Rétroviseur gauche	Mineur	Éclat de peinture		
Porte avant gauche (section principale)	Mineur	Égratignure(s)		
Porte arrière gauche (section principale)	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Jupe gauche	Modéré	Éclat de peinture		
Arrière	Modéré	Égratignure(s)		
Pare-chocs arrière	Modéré	Égratignure(s)		
Aile arrière droite	Modéré	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Rétroviseur droite	Modéré	Égratignure(s)		
Porte arrière droite (section principale)	Majeur	Bosse(s), Usure excessive		
Porte avant droite (section principale)	Majeur	Usure excessive		
Jupe droite	Majeur	Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant droite	Modéré	Éclat de peinture		
Jante avant droite	Mineur		poussières de freins	

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.