


Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Automobile
Marque / Modèle / Année NISSAN SENTRA SV 2017
NIV 3N1AB7AP9HL657626
Odomètre 113739 km
Nombre de clés 2

Déclaration Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété
Condition Hood éclat peinture majeur, Bumper avant Eclat peinture modérer, aile avant gauche bosser et rouiller, toit rouiller, porte arrière gauche egratigner et le joint décolle, aile arrière gauche éclat peinture, bumper arrière egratigner majeur, aile arrière droite rouiller et bosser, porte arrière droite egratigner mineur, porte passager poussière de frein modérer, pneu arrière gauche dégonfle, toute les sieges tacher, siège conducteur plusieurs brûlures cigarettes.
Moteur lors du démarrage Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler -
Moteur 4 cylindres
Carburant Essence
Portes 4 portes
Transmission Automatique
Entraînement Traction (FWD)
Électrique Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant Sièges
Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Navigation (GPS), Régulateur de vitesse (cruise control)
Toît Ouvrant
Intérieur Tissu
Extérieur -
Pneus Hiver, Mags
Climatisation Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.


Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Majeur	Éclat de peinture		
Pare-chocs avant	Modéré	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant gauche	Majeur	Bosse(s), Rouille		
Toit	Majeur	Rouille		
Montant central - côté gauche	Modéré	Égratignure(s)		
Porte arrière gauche (section principale)	Modéré	Autre, Égratignure(s)	joint de la porte décolle	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile arrière gauche	Modéré	Éclat de peinture		
Pare-chocs arrière	Majeur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile arrière droite	Majeur	Bosse(s), Rouille		 
Porte arrière droite (section principale)	Mineur	Égratignure(s)		
Porte avant droite (section principale)	Modéré	Autre	poussières de freins	
Pneu arrière gauche	Majeur	Autre	pneu dégonfle	

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.