


Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Automobile
Marque / Modèle / Année	HYUNDAI TUCSON SE 2017
NIV	KM8J23A4XHU512009
Odomètre	180887 km
Nombre de clés	1

Déclaration	aucune puissance au niveau de la pédale d'accélération besoin remorquage Plusieurs témoins allumés dans le tableau de bord
Condition	Pas de pédale d'accélération/ back glass cassé/écran centré non fonctionnel/Plusieurs témoins allumés dans le tableau de bord
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel, mais a une défaillance, Nécessite un survoltage
Restrictions pour être apte à rouler	Autre
Moteur	4 cylindres
Carburant	Essence
Portes	5 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Traction (FWD)
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant	Sièges
Technologie	Bluetooth, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit	-
Intérieur	Tissu
Extérieur	Aileron
Pneus	Été, Acier (rims)
Climatisation	Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Modéré	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Modéré	Éclat de peinture		
Porte avant droite (section principale)	Majeur	Rouille		
Aile avant droite	Mineur	Égratignure(s)		
Porte arrière droite (section principale)	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Fenêtre arrière	Majeur	Besoin d'un remplacement		
Porte avant gauche (section principale)	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		
Porte arrière gauche (section principale)	Majeur	Bosse(s), Rouille, Égratignure(s)		
Aile arrière gauche	Mineur	Égratignure(s)		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage. Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.