


Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année CHEVROLET SILVERADO LT 1500 2016
NIV 3GCUKREC8GG365020
Odomètre 185834 km
Nombre de clés 1

Déclaration Témoin allumé dans le tableau de bord
Condition Trace de rouille sur la carrosserie, tail gate bosse, pare choc arrière rouille, quatre pneus a remplacer, Hood éclat peinture majeurs, grillage avant briser, Bumper avantbosser et fissurer majeur, aile avant droite Eclat peinture mineurs, toit éclat peinture modérer, porte conducteur Eclat peinture mineurs, porte arrière gauche Eclat peinture mineurs, jupe gauche rouiller majeur, aile arrière gauche Eclat peinture modérer, lumière arrière gauche briser, pavoise bosser majeurs, bumper arrière rouiller majeur, aile arrière droite Eclat peinture modérer, porte arrière droite Eclat peinture majeurs, porte passager poignée extérieur usé modérer, jupe droite rouiller, aile avant droite Eclat peinture majeurs, siège passager brûlure cigarettes, siège conducteur brûlure cigarettes, garde de boue avant droite et gauche briser,
Moteur lors du démarrage Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler -
Moteur 8 cylindres
Carburant Essence
Portes 5 portes
Transmission Automatique
Entraînement Traction intégrale (AWD)
Électrique Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
Chauffant Sièges
Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit -
Intérieur Tissu
Extérieur Vitres teintées, Attache-remorque
Pneus Hiver, Mags
Climatisation Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Majeur	Éclat de peinture		
Carrosserie avant	Majeur	Bris		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Majeur	Bris, Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile gauche avant	Mineur	Éclat de peinture		
Contour haut de porte gauche	Mineur	Éclat de peinture		
Rétroviseur gauche	Mineur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant gauche	Mineur	Éclat de peinture		
Contour bas de porte gauche	Majeur	Rouille		
Contour d'aile avant gauche	Majeur	Autre	garde de boue fissurer	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Toît	Modéré	Éclat de peinture		
Aile gauche arrière	Modéré	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière gauche	Mineur	Éclat de peinture		
Lumière arrière gauche	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement		
Hayon	Majeur	Bosse(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Majeur	Rouille		
Aile droite arrière	Modéré	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière droite	Majeur	Éclat de peinture		
Porte avant droite	Modéré	Usure excessive, Autre	poignée extérieur user	
Contour bas de porte droit	Majeur	Rouille		
Aile droite avant	Modéré	Éclat de peinture		