




Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Automobile
Marque / Modèle / Année	CHEVROLET CRUZE LT 2016
NIV	3G1BE5SM0GS607440
Odomètre	214507 km
Nombre de clés	2

Déclaration	Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété
Condition	Hood éclat peinture majeurs, pare-chocs avant Eclat peinture majeurs, plastique sous le pare-chocs avant briser et pend, aile avant gauche Eclat peinture majeurs, toit éclat peinture majeurs, rétroviseur gauche Eclat peinture majeurs, jupe gauche Eclat peinture majeurs, pare-chocs arrière egratigner majeurs, rétroviseur droit Eclat peinture mineurs, jupe droite Eclat peinture majeurs,
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	4 cylindres
Carburant	Essence
Portes	4 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Traction (FWD)
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
Chauffant	Sièges
Technologie	Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit	-
Intérieur	Tissu
Extérieur	-
Pneus	Hiver, Acier (rims)
Climatisation	Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Majeur	Éclat de peinture		 

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Majeur	Éclat de peinture		  
Aile avant gauche	Majeur	Éclat de peinture		
Rétroviseur gauche	Majeur	Éclat de peinture		
Toit	Majeur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Jupe gauche	Majeur	Éclat de peinture		
Pare-chocs arrière	Majeur	Égratignure(s)		 
Rétroviseur droit	Mineur	Éclat de peinture		
Jupe droite	Majeur	Éclat de peinture		<input checked="" type="checkbox"/>

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.