

**Emplacement** BOISBRIAND  
**Type d'actif** Automobile  
**Marque / Modèle / Année** MAZDA MAZDA3 SPORT/GX 2014  
**NIV** JM1BM1U79E1139376  
**Odomètre** 136020 km  
**Nombre de clés** 1

**Condition** transmission manuelle/ pas d'air climatisé/égratignures sur la carrosserie et traces de rouille/ pare choc avant cassé à plusieurs endroits/ aile avant bossée et rouillée/ freins avant à remplacer/aile arrière gauche bossée et rouillée/banc chauffeur déchiré, banc passager brûlure cigarette, temoins lumineux allumés moteur et frein, Hood éclat peinture majeur, toit éclat peinture majeur, siège arrière gauche débarqué, porte conducteur rouiller, porte arrière droite bosser et rouiller majeur, rétroviseur droite Eclat peinture, vitre arrière teintée décolle.valise rouiller, bumper arrière briser.

**Moteur lors du démarrage** Fonctionnel

**Restrictions pour être apte à rouler** -

**Moteur** 4 cylindres

**Carburant** Essence

**Portes** 4 portes

**Transmission** Manuelle

**Entraînement** Traction (FWD)

**Électrique** Miroirs, Portes, Vitres

**Chauffant** -

**Technologie** Bluetooth

**Toit** -

**Intérieur** Tissu


**Extérieur** Aileron, Vitres teintées


**Pneus** Hiver, Mags



**Climatisation** -





ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.





**Rapport de dommages**










Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Majeur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement, Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Grille avant	Majeur	Usure excessive, Égratignure(s)	chrome user	




Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant gauche	Majeur	Bosse(s), Rouille		 
Toît	Majeur	Éclat de peinture, Rouille		 



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Haut des portes - côté gauche	Majeur	Éclat de peinture		 
Porte avant gauche (section principale)	Majeur	Rouille, Égratignure(s)		 



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Jupe gauche	Majeur	Rouille, Égratignure(s)		
Porte arrière gauche (section principale)	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Arrière	Majeur	Autre, Rouille	signe mazda user	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Majeur	Bris, Égratignure(s)		
Aile arrière gauche	Majeur	Éclat de peinture		
Valise	Majeur	Rouille		
Fenêtre arrière	Mineur	Autre	vitre teinter décolle	



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile arrière droite	Majeur	Éclat de peinture, Rouille		
Haut de portes - côté droit	Modéré	Éclat de peinture		
Rétroviseur droite	Majeur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière droite (section principale)	Majeur	Bosse(s), Rouille		
Jupe droite	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant droite (section principale)	Majeur	Égratignure(s)		
Aile avant droite	Majeur	Éclat de peinture		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.