


Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Roulotte
Marque / Modèle / Année	KEYSTONE RESIDENCE DESTINATION RE40 LOFT 2018
NIV	4YDT40L28JW160332
Odomètre	
Nombre de clés	2

Déclaration	Aucune vérification n'a été effectuée sur les appareils Hivernisation faite. Bris en haut de l'extension droit, il ne ferme pas bien. Infiltration d'eau et présence d'humidité (voir photos & rapport de dommages)
Condition	bris en haut de l'extension droit il ne ferme pas bien., une serrure manquante porte arrière, quelques égratignures, frigidaire bossé.
Restrictions pour être apte à rouler	-
Grosseur de l'attache	2 5/16"
Grandeur (Pieds)	40
Poids (lbs)	12442
Nombre d'extensions	3
Batteries	1
Bonbonnes propane	Aucune
Hivernisé	Oui
Options	Air climatisé, Auvent électrique, Télévision, Radio, Four, Frigidaire, Micro-onde, Congélateur, Cuisinière, Douche extérieure, Fil de branchement

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Mur central - côté droit	Majeur	Défectuosité, Infiltration d'eau		  

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Mur avant	Mineur	Égratignure(s)		
Mur central - côté gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Porte principale	Majeur	Bris		

Veuillez noter que les lectures d'humidités, bien qu'elles ont été prises à partir d'un humidimètre au moment de l'inspection de l'unité récréative, peuvent différer à cause de plusieurs variables, dont la température.

Aussi, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entrepex pour des raisons de sécurité.