

Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Automobile
Marque / Modèle / Année MITSUBISHI LANCER ES 2017
NIV JA32U2FU6HU603637
Odomètre 192360 km
Nombre de clés 1

Déclaration Transmission donne coup lorsque tu embrayes le drive et reculons. Plusieurs témoins allumés dans le tableau de bord.

Condition Perte échappement/ beaucoup d'égratignures sur la carrosserie/ carrosserie à des traces de rouille/ deux parechocs sont cassés, grillage avant briser, Hood éclat peinture, toit rouillé et égratignures, Transmission donne coup lorsque tu embrayes le drive et reculons., porte arrière gauche Eclat peinture et égratignures, témoin lumineux allumé moteur, porte avant droite frottée, jupe droite et gauche décrochés, aile arrière droit bossée et rouillée, tous les sièges brûlures cigarettes, volant usé.

Moteur lors du démarrage Fonctionnel

Restrictions pour être apte à rouler -

Moteur 4 cylindres

Carburant Essence

Portes 4 portes

Transmission Automatique

Entraînement Traction (FWD)

Électrique Miroirs, Portes, Vitres

Chauffant Sièges

Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)

Toit -

Intérieur Tissu


Extérieur Aileron

Pneus Hiver, Acier (rims)

Climatisation Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Grille avant	Majeur	Bris		


Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Toît	Majeur	Rouille		
Montant central - côté gauche	Majeur	Éclat de peinture		
Porte avant gauche (section principale)	Modéré	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière gauche (section principale)	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Jupe gauche	Majeur	Bris		
Aile arrière gauche	Majeur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement, Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Arrière	Modéré	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile arrière droite	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Jupe droite	Majeur	Bris		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière droite (section principale)	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Porte avant droite (section principale)	Majeur	Égratignure(s)		
Aile avant droite	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.