


<b>Emplacement</b>	BOISBRIAND
<b>Type d'actif</b>	Automobile
<b>Marque / Modèle / Année</b>	SUBARU FORESTER PREMIER 2019
<b>NIV</b>	JF2SKEGC1KH588240
<b>Odomètre</b>	31527 km
<b>Nombre de clés</b>	2

<b>Condition</b>	Accotoirs bras déchiré, banc conducteur rouillé au niveau de la base de métal au plancher, quelques égratignures et éclats peintures carrosserie, vitre avant petit point impact fissure
<b>Moteur lors du démarrage</b>	Fonctionnel
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	-
<b>Moteur</b>	4 cylindres
<b>Carburant</b>	Essence
<b>Portes</b>	4 portes
<b>Transmission</b>	Automatique
<b>Entraînement</b>	Traction intégrale (AWD)
<b>Électrique</b>	Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
<b>Chauffant</b>	Sièges, Miroirs
<b>Technologie</b>	Bluetooth, Caméra de recul, Capteur de recul, DVD, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)
<b>Toit</b>	-
<b>Intérieur</b>	Tissu
<b>Extérieur</b>	Aileron, Vitres teintées, Attache-remorque
<b>Pneus</b>	Été, Mags
<b>Climatisation</b>	Air climatisé



**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

**Rapport de dommages**



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Rétroviseur gauche	Modéré	Égratignure(s)		
Haut des portes - côté gauche	Mineur	Éclat de peinture		
Porte avant gauche (section principale)	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière gauche (section principale)	Modéré	Égratignure(s)		
Aile arrière gauche	Mineur	Éclat de peinture		
Arrière	Mineur	Égratignure(s)		
Pare-chocs arrière	Modéré	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Haut de portes - côté droit	Modéré	Égratignure(s)		
Porte arrière droite (section principale)	Mineur	Éclat de peinture		
Porte avant droite (section principale)	Modéré	Éclat de peinture		
Toit	Mineur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-brise avant	Mineur	Autre	petit point impact fissure	