


Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Automobile
Marque / Modèle / Année	VOLKSWAGEN GOLF GTI 2018
NIV	3VW547AU1JM274646
Odomètre	110315 km
Nombre de clés	1

Condition	pneus usés, intérieur taché, pas d'essui glace en arrière, vitres teintées font des bulles, 3 pneus endommagés, mags égratignés, quelques éclats de peinture, taches de rouille sur les ailes arrières.
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	4 cylindres
Carburant	Essence
Portes	5 portes
Transmission	Manuelle
Entraînement	Traction (FWD)
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
Chauffant	Sièges, Miroirs
Technologie	Bluetooth, Caméra de recul, Navigation (GPS), Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit	Ouvrant
Intérieur	Cuir
Extérieur	Aileron, Jupes, Vitres teintées
Pneus	Été, Mags
Climatisation	Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (côté aile droite)	Mineur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Mineur	Égratignure(s)		
Fenêtre avant gauche	Mineur	Étiquette endommagée		
Fenêtre arrière gauche	Mineur	Étiquette endommagée		
Aile arrière gauche	Mineur	Rouille		
Arrière	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Mineur	Égratignure(s)		
Aile arrière droite	Mineur	Rouille		
Porte arrière droite (section principale)	Mineur	Égratignure(s)		
Pneu avant droit	Majeur	Bris, Usure excessive		
Jante avant droite	Modéré	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pneu arrière droit	Majeur	Bris, Usure excessive		
Jante arrière droite	Modéré	Égratignure(s)		
Pneu avant gauche	Modéré	Usure excessive		
Fenêtre arrière	Majeur	Étiquette endommagée, Manquant		