


Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Automobile
Marque / Modèle / Année	HYUNDAI ELANTRA GLS 2016
NIV	KMHDH4AH0GU495403
Odomètre	92110 km
Nombre de clés	1

Déclaration	Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété boostage chaque démarrage.
Condition	Hood éclat peinture modérer, Bumper avant Eclat peinture majeur, volant usé, porte conducteur egratignure mineur, toit bosser mineur, porte arrière gauche égratignures modérer, bumper egratigner majeur, haut porte droite Eclat peinture majeurs, boostage chaque démarrage.
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel, Nécessite un survoltage
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	4 cylindres
Carburant	Essence
Portes	4 portes
Transmission	Manuelle
Entraînement	Traction (FWD)
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant	Sièges
Technologie	Bluetooth, Caméra de recul, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit	Ouvrant
Intérieur	Tissu
Extérieur	Aileron
Pneus	Hiver, Mags
Climatisation	Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Modéré	Éclat de peinture		
Pare-chocs avant	Majeur	Éclat de peinture		
Toit	Modéré	Bosse(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant gauche (section principale)	Mineur	Égratignure(s)		
Porte arrière gauche (section principale)	Mineur	Égratignure(s)		
Pare-chocs arrière	Majeur	Égratignure(s)		
Haut de portes - côté droit	Majeur	Éclat de peinture		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.