

Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Automobile
Marque / Modèle / Année NISSAN VERSA NOTE SV 2018
NIV 3N1CE2CP7JL357346
Odomètre 136840 km
Nombre de clés 1

Condition Boostage chaque démarrage, Hood éclat peinture majeurs, Bumper avant Eclat peinture majeurs, aile avant gauche Eclat peinture mineurs, mag avant gauche Poussieres de frein, toit éclat peinture majeurs, rétroviseur gauche Eclat peinture mineurs, porte conducteur Eclat peinture et poussières de frein mineurs, graisse porte conducteur aile avant gauche et jupe gauche, porte arrière gauche Poussieres de frein et graisse mineurs, aile arrière gauche Eclat peinture majeurs, valise Poussieres de freins, bumper arrière égratignure majeures, haut porte droite Eclat peinture mineurs, rétroviseur droite Eclat peinture mineurs, porte arrière droite poussière de frein, porte passager égratignures et poussière de frein mineurs, aile avant droite Eclat peinture bosser modérer et poussière de freins.

Moteur lors du démarrage Fonctionnel, Nécessite un survoltage

Restrictions pour être apte à rouler -

Moteur 4 cylindres

Carburant Essence

Portes 5 portes

Transmission Automatique

Entraînement Traction (FWD)

Électrique Miroirs, Portes, Vitres

Chauffant Sièges, Miroirs

Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)

Toit -

Intérieur Tissu


Extérieur -

Pneus Été, Mags




Climatisation Air climatisé


ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.




Rapport de dommages









Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Majeur	Éclat de peinture		
Pare-chocs avant	Majeur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant gauche	Mineur	Éclat de peinture		
Toît	Majeur	Éclat de peinture		
Rétroviseur gauche	Mineur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant gauche (section principale)	Mineur	Autre, Éclat de peinture	poussières de freins ,graisse	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière gauche (section principale)	Mineur	Autre	poussières de freins et graisse	
Aile arrière gauche	Majeur	Éclat de peinture		
Arrière	Mineur	Autre	poussières de freins et graisses	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Majeur	Égratignure(s)		
Haut de portes - côté droit	Mineur	Éclat de peinture		
Rétroviseur droite	Mineur			
Porte arrière droite (section principale)	Mineur	Autre	poussières de freins	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant droite (section principale)	Mineur	Égratignure(s)	poussières de freins	
Aile avant droite	Modéré	Bosse(s)	poussières de freins	

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.