


Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année DODGE DURANGO SXT 2014
NIV 1C4RDJAG9EC353937
Odomètre 205693 km
Nombre de clés 2

Déclaration Témoin de lumière allumé pour le moteur
Condition Témoin lumineux allumé moteur, console écran tactile fissuré au toucher sa ne fonctionne pas et plastique contour user excessifs, volant usé, 2 sièges arrière trou dans chaque, poils animaux, siège conducteur déchiré, appuie bras central fissuré, porte avant droite intérieur plastique fissuré, Hood éclat peinture égratignures et bosse modérer, bumper avant frotter majeur, rétroviseur avant gauche briser, porte conducteur rouiller, aile arrière gauche égratignures, bumper égratignures et éclat peinture majeures, porte arrière droite égratignures majeures, porte passager égratignures majeures, aile avant droite égratignures modérer. Toit rouillé majeur. 4 mags usures excessifs
Moteur lors du démarrage Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler -
Moteur 6 cylindres
Carburant Essence
Portes 4 portes
Transmission Automatique
Entraînement Traction intégrale (AWD)
Électrique Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
Chauffant Miroirs
Technologie Bluetooth, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)
Toît Ouvrant
Intérieur Cuir
Extérieur Aileron, Vitres teintées
Pneus Été, Mags
Climatisation Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Modéré	Bosse(s), Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Majeur	Bris, Égratignure(s)		
Aile gauche avant	Majeur	Éclat de peinture		
Toît	Majeur	Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Rétroviseur gauche	Majeur	Bris		
Porte avant gauche	Majeur	Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		
Porte arrière gauche	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile gauche arrière	Majeur	Égratignure(s)		
Pare-chocs arrière	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Lumière arrière droite	Majeur	Bris		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile droite arrière	Modéré	Égratignure(s)		
Porte arrière droite	Majeur	Égratignure(s)		
Porte avant droite	Majeur	Égratignure(s)		
Contour bas de porte droit	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile droite avant	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Contour d'aile avant droite	Majeur	Égratignure(s)		
Jante avant gauche	Majeur	Usure excessive		
Rim arrière gauche	Majeur	Usure excessive		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Jante avant droite	Majeur	Usure excessive		
Rim arrière droite	Majeur	Usure excessive		