


Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Caravane à sellette
Marque / Modèle / Année	FOREST RIVER INC WILDWOOD HERITAGE GLEN 372RD 2022
NIV	4X4FWBN22NV706292
Odomètre	
Nombre de clés	2

Condition	moustiquaire de la porte est déchiré, Infiltration d'eau et présence d'humidité (voir photos & rapport de dommages), bonne condition générale, pas de télévision, plancher de coffre tâché.
Restrictions pour être apte à rouler	-
Grandeur (Pieds)	42
Poids (lbs)	11149
Nombre d'extensions	4 ou plus
Batteries	1
Bonbonnes propane	2
Hivernisé	Oui, par l'ancien propriétaire
Options	Air climatisé, Auvent électrique, Radio, Four, Frigidaire, Micro-onde, Congélateur, Cuisinière, Douche extérieure, Roue de secours, Jack électrique aux 4 coins, Jack électrique pôle avant, Fil de branchement

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte	Mineur	Bris		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Mur section gauche - côté gauche	Majeur	Mesure d'humidité des murs		
Mur arrière- côté gauche	Modéré	Mesure d'humidité des murs		
Section arrière - côté droite	Modéré	Mesure d'humidité des murs		
Section avant - côté droit	Majeur	Mesure d'humidité des murs		

Veuillez noter que les lectures d'humidités, bien qu'elles ont été prises à partir d'un humidimètre au moment de l'inspection de l'unité récréative, peuvent différer à cause de plusieurs variables, dont la température.

Pour des raisons de sécurité, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entrepex.

Aucune vérification au niveau des appareils, du système électrique et de freinage n'ont été effectuées.