


Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	VTT
Marque / Modèle / Année	CAN-AM OUTLANDER XT 700 ROTAX 2023
NIV	3JB3PA546PJ000400
Odomètre	
Nombre de clés	0

Déclaration	aucune clé. état de fonctionnement inconnu. odomètre inconnu.
Condition	aucune clé, état de fonctionnement inconnu, odomètre inconnu, cassure sur les ailes, plusieurs égratignures. manque des morceaux
Moteur lors du démarrage	Non-fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur (cylindré en cc)	700
Transmission	Automatique
Entraînement	2x4, 4x4
Options	Treuil, Banc passager, Marches-pied passager, Pare-chocs avant, Pare-chocs arrière

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Couvre-moteur gauche	Majeur	Besoin d'un remplacement		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Carrosserie côté gauche	Modéré	Bris, Besoin d'un remplacement, Égratignure(s)		
Carrosserie côté droite	Modéré	Égratignure(s)		