


<b>Emplacement</b>	BOISBRIAND
<b>Type d'actif</b>	Automobile
<b>Marque / Modèle / Année</b>	HYUNDAI ELANTRA GL 2016
<b>NIV</b>	5NPDH4AE7GH791166
<b>Odomètre</b>	148893 km
<b>Nombre de clés</b>	1

<b>Condition</b>	Boost chaque démarrage, éclat peinture valise majeur, bumper avant décroché côté droite, le toit plusieurs petites bosses, Bumper frotté majeur
<b>Moteur lors du démarrage</b>	Nécessite un survoltage
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	-
<b>Moteur</b>	4 cylindres
<b>Carburant</b>	Essence
<b>Portes</b>	4 portes
<b>Transmission</b>	Automatique
<b>Entraînement</b>	Traction (FWD)
<b>Électrique</b>	Miroirs, Portes, Vitres
<b>Chauffant</b>	Sièges, Volant
<b>Technologie</b>	Bluetooth, Régulateur de vitesse (cruise control)
<b>Toit</b>	-
<b>Intérieur</b>	Tissu
<b>Extérieur</b>	-
<b>Pneus</b>	Hiver, Acier (rims)
<b>Climatisation</b>	Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

**Rapport de dommages**



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Modéré	Éclat de peinture		
Pare-chocs avant	Modéré	Autre, Éclat de peinture, Égratignure(s)	DECROCHER COTE PASSAGER	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant gauche	Mineur	Éclat de peinture		
Toit	Majeur	Bosse(s), Éclat de peinture		
Porte avant gauche (section principale)	Modéré	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile arrière gauche	Modéré	Égratignure(s)		
Valise	Majeur	Éclat de peinture		
Arrière	Majeur	Rouille		
Pare-chocs arrière	Majeur	Égratignure(s)		 

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Haut de portes - côté droit	Majeur	Bosse(s)		
Aile arrière droite	Mineur	Éclat de peinture		
Porte arrière droite (section principale)	Mineur	Égratignure(s)		
Porte avant droite (section principale)	Modéré	Bosse(s)		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.