


Emplacement LÉVIS
Type d'actif Automobile
Marque / Modèle / Année KIA SPORTAGE LX 2017
NIV KNDPM3AC3H7105776
Odomètre 181842 km
Nombre de clés 2

Déclaration moteur non fonctionnel, il a partiellement pris en feu. enregistrement mention "rancart à inspecter"
Condition quelques égratignure et éclats de peinture, trace de brûlure dans le compartiment moteur et les alentours, véhicule a déjà pris en feu, pare-brise craqué
Moteur lors du démarrage Non-fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler Autre
Moteur 4 cylindres
Carburant Essence
Portes 5 portes
Transmission Automatique
Entraînement Traction (FWD)
Électrique Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant Sièges
Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)
Toît -
Intérieur Tissu
Extérieur Aileron, Vitres teintées
Pneus Mags, Pneus à crevaison (run-flat)
Climatisation Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (côté aile gauche)	Majeur	Besoin d'un remplacement, Autre		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Majeur	Besoin d'un remplacement, Autre	brulée	
Capot (côté aile droite)	Majeur	Besoin d'un remplacement, Autre		
Pare-brise avant	Modéré	Bris		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Phare avant gauche	Modéré	Autre		
Phare avant droit	Modéré	Autre		
Porte avant gauche (section principale)	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Aile avant gauche	Modéré	Autre		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant droite	Modéré	Autre		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.