


| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Emplacement | BOISBRIAND |
| Type d'actif | Motocyclette |
| Marque / Modèle / Année | CAN-AM SPYDER RT SE5 2010 |
| NIV | 2BXJBKC17AV000882 |
| Odomètre | 55361 km |
| Nombre de clés | 1 |

| | |
|---|---|
| Condition | Bumper avant éclat peinture majeur, carrosserie quelques égratignures, bien et propre |
| Moteur lors du démarrage | Fonctionnel |
| Restrictions pour être apte à rouler | - |
| Moteur (cylindré en cc) | 998 |
| Transmission | Semi-automatique |
| Options | Radio, Pare-brise, Valises, Démarrer électrique |

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



| Section | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo |
|-------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--|
| Aile avant | Majeur | Éclat de peinture, Égratignure(s) | EGRATIGNURES MINEURS AILES |    |
| Carrosserie | Mineur | Égratignure(s) | |  |

| Section | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo |
|------------------------|-------------------|------------------|---------|-------|
| Garde-boue arrière | Modéré | Égratignure(s) | | |
| Réservoir à carburant | Mineur | Égratignure(s) | | |
| Panneau latéral gauche | Mineur | Égratignure(s) | | |
| Panneau latéral droite | Mineur | Égratignure(s) | | |