

Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Automobile
Marque / Modèle / Année MAZDA MAZDA3 GT 2016
NIV JM1BM1W39G1286424
Odomètre 109744 km
Nombre de clés 1

Déclaration Moteur ne démarre pas.
Plusieurs témoins allumés dans le tableau de bord

Condition pare choc avant endommagé/ aile avant gauche bosse/ Démarre pas moteur, Eclat peinture hood, toit égratigné et Eclat peinture mineur, porte conducteur éclat peinture, majeur, porte arrière gauche bosser, bumper arrière egratignure majeur, porte arrière droite bosser, porte passager égratignures et éclats peintures modérer, pneu avant droit dégonfle. Tous les sièges déchirés, le volant très usé, écran tactile fissuré au 4 coins, poignée frein à bras usé

Moteur lors du démarrage Non-fonctionnel

Restrictions pour être apte à rouler -

Moteur 4 cylindres

Carburant Essence

Portes 4 portes

Transmission Automatique

Entraînement Traction (FWD)

Électrique Miroirs, Portes, Vitres, Sièges

Chauffant Sièges

Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)

Toit Ouvrant

Intérieur Cuir


Extérieur Aileron, Vitres teintées

Pneus Hiver, Acier (rims)

Climatisation Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages




Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Majeur	Éclat de peinture		
Pare-chocs avant	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement, Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Aile avant gauche	Majeur	Bosse(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Rétroviseur gauche	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Toît	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Haut des portes - côté gauche	Majeur	Bosse(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant gauche (section principale)	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Porte arrière gauche (section principale)	Majeur	Égratignure(s)		
Aile arrière gauche	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Majeur	Égratignure(s)		
Valise	Mineur	Égratignure(s)		
Arrière	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile arrière droite	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Porte arrière droite (section principale)	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		
Porte avant droite (section principale)	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Aile avant droite	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pneu avant droit	Majeur	Autre	dégonfle	
Jante avant droite	Majeur	Rouille		
Jante arrière droite	Majeur	Rouille		
Jante avant gauche	Majeur	Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Jante arrière gauche	Majeur	Rouille		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.