


**Emplacement** LÉVIS  
**Type d'actif** Automobile  
**Marque / Modèle / Année** JEEP PATRIOT SPORT 2017  
**NIV** 1C4NJRAB8HD178783  
**Odomètre** 184820 km  
**Nombre de clés** 1





**Déclaration** Témoin de lumière allumé pour le moteur  
 Levier de vitesse raide  
**Condition** témoin moteur allumé, beaucoup de rouille tout le tour de la carrosserie, quelques égratignures et éclats de peinture, levier de vitesse raide, pare-chocs avant et arrière bossé, le toit avec un grosse bosse  
**Moteur lors du démarrage** Fonctionnel  
**Restrictions pour être apte à rouler** -  
**Moteur** 4 cylindres  
**Carburant** Essence  
**Portes** 5 portes  
**Transmission** Automatique  
**Entraînement** 4x4  
**Électrique** Miroirs, Portes, Vitres, Sièges  
**Chauffant** Sièges, Miroirs  
**Technologie** Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)  
**Toit** Ouvrant  
**Intérieur** Cuir  
**Extérieur** Vitres teintées  
**Pneus** 4 saisons, Mags  
**Climatisation** Air climatisé





ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.




**Rapport de dommages**



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (côté aile gauche)	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Capot (côté aile droite)	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Pare-chocs avant	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		
Porte avant gauche (section principale)	Modéré	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière gauche (section principale)	Modéré	Égratignure(s)		
Aile arrière gauche	Modéré	Rouille		
Arrière	Modéré	Rouille		
Pare-chocs arrière	Modéré	Bris, Bosse(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile arrière droite	Modéré	Rouille		
Porte avant droite (section principale)	Mineur	Égratignure(s)		
Toit	Modéré	Bosse(s)		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.