


Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Remorque utilitaire
Marque / Modèle / Année	WELLS CARGO FT852 2013
NIV	1WF200J25D8093016
Odomètre	
Nombre de clés	0

Déclaration	Intérieur de la remorque est remplis de bidons de goudron. Aucune vérification du système électrique et de freinage
Condition	Intérieur de la remorque est remplis de bidons de goudron, plusieurs bosses, grafignes et dommages sur l'ensemble de la remorque.
Restrictions pour être apte à rouler	-
Remorque: type	Fermée
État du dompeur	Fonctionnel
Type d'attache	Boule
Grosseur de l'attache	2 5/16"
Rampes de chargement	Non
Présence de l'avis de conformité (SAAQ)	Non
Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ)	-
Largeur hors-tout (pouces)	100
Longueur hors-tout (pouces)	276
Hauteur intérieure (pouces)	80
Largeur intérieure (pouces)	95
Longueur intérieure (pouces)	237
Poids à vide de la remorque (lbs)	-
Nombre d'essieux (quantité)	2
Capacité de charge par essieux (lbs)	5,200lb
Capacité de charge totale (lbs)	10,000lb
Grandeur des pneus (exemple : 215/50R16)	ST225/75R15
Nombre d'écrous (quantité)	6


ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Panneau avant droite	Majeur	Besoin d'un remplacement		
Panneau avant gauche	Majeur	Besoin d'un remplacement		
Contour de l'aile droite	Modéré	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Panneau milieu droite	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Porte arrière droite	Modéré	Rouille		
Châssis	Majeur	Rouille		
Panneau arrière gauche	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Panneau milieu gauche	Modéré	Égratignure(s)		
Panneau devant gauche	Majeur	Besoin d'un remplacement		
Roue avant droite	Majeur	Éclat de peinture		
Roue avant gauche	Majeur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Roue avant gauche	Majeur	Éclat de peinture		
Roue arrière gauche	Majeur	Éclat de peinture		

Veillez noter que les mesures, bien qu'elles ont été prises par notre évaluateur, sont sujets uniquement à titre de référence.

S'il y a lieu, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entrepex pour des raisons de sécurité.