


<b>Emplacement</b>	BOISBRIAND
<b>Type d'actif</b>	Automobile
<b>Marque / Modèle / Année</b>	CHEVROLET SPARK 1LT (LT) 2020
<b>NIV</b>	KL8CD6SA0LC423408
<b>Odomètre</b>	182791 km
<b>Nombre de clés</b>	1


<b>Déclaration</b>	Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété crevaison avant gauche freins à remplacer.
<b>Condition</b>	Pare brise cassé/ crevaison avant gauche/freins à remplacer TOWING suggérer, boost en permanence, valise ouvre pas, Hood éclat peinture mineur, Bumper avant egratignure modérer, haut porte gauche bosser et égratigné majeur, toit bosser majeur, bumper arrière egratigner modérer, quelques égratignures carrosserie et quelques taches antirouille,
<b>Moteur lors du démarrage</b>	Fonctionnel, Nécessite un survoltage en permanence
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	-
<b>Moteur</b>	4 cylindres
<b>Carburant</b>	Essence
<b>Portes</b>	5 portes
<b>Transmission</b>	Automatique
<b>Entraînement</b>	Traction (FWD)
<b>Électrique</b>	Miroirs, Portes, Vitres
<b>Chauffant</b>	-
<b>Technologie</b>	Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)
<b>Toit</b>	-
<b>Intérieur</b>	Tissu
<b>Extérieur</b>	Aileron
<b>Pneus</b>	Hiver, Mags
<b>Climatisation</b>	Air climatisé


ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

**Rapport de dommages**



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-brise avant	Majeur	Besoin d'un remplacement	fissurer	
Pneu avant gauche	Majeur	Autre	dégonfle	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Mineur	Éclat de peinture		
Pare-chocs avant	Modéré	Égratignure(s)		
Haut des portes - côté gauche	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Toit	Majeur	Bosse(s)		
Pare-chocs arrière	Modéré	Égratignure(s)		
Porte avant gauche (section principale)	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile arrière gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Rétroviseur droite	Mineur	Égratignure(s)		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.